



представлення на Комітет доступності 30 травня 2023р.
результатів громадського аудиту доступності п'яти
культурно-історичних пам'яток і туристичних об'єктів м.
Львова:

Ярослав Грибальський

Голова Правління ГО «Реабілітація осіб з інвалідністю»,
Національний координатор програм “Безба’єрна Україна”
Національної Асамблеї людей з інвалідністю



Андрій Мацелюх

Львівська Асоціація Розвитку Туризму



Інклюзивний/безба'єрний туристичний маршруту по центральній частині м. Львова: «Довкола Ратуші».

1. Церква Успіння Пресвятої Богородиці та Каплиця Трьох Святителів XVII ст. (на розі вулиць Підвальної, 9 та Руської);
2. Ансамбль Бернардинського монастиря XVII ст. (пл. Соборна, 3а);
3. Вірменський Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці XIV ст. (вул. Краківська);
4. Палац Бандіnellі XVII 17 ст. (пл. Ринок, 4 / відділ Львівського історичного музею «Палаццо Бандіnellі»);
5. Палац Корнякта XVII ст. (пл. Ринок, 6 / відділ Львівського історичного музею „Кам'яниця Корнякта“).

**Церква Успіння Пресвятої Богородиці та
Каплиця Трьох Святителів XVII ст.**

на розі вулиць Підвальної, 9 та Руської, 7

*Юридично Успенська церква знаходиться за адресою вул.Руська.7.
Проте фактично потрапити до церкви можна лише з внутрішнього
подвір'я вул.Підвальна, 9.*



*Площа і пішохідні шляхи мають
різноманітне покриття: тротуарні плити,
грубий горбатий камінь. Загалом,
покриття нерівне, зруйноване.
Пересуватися МГН є проблематично*





*Вхід до будинку вул..Підвальна, 9
здійснюється з площі перед ним, через
двостулчасту браму*



Перед брамою пандус 8.9 %




В самій брамі існує високий поріг, котрий фактично є проблемою для МГН у подоланні

Подвір'я перед каплицею і церквою




В подвір'ї є перепад рівнів зі
сходами



А до реконструкції 1977 року подвір'я
було заощено в одному рівні



*При вході до каплиці Трьох
Святителів Успенської церкви одна
сходишка висотою 14 см*





- Туалетні приміщення знаходяться в одній із будівель подвір'я.
- Для МГН є недоступними

Рекомендації експертів проєкту, щодо забезпечення безбар'єрності Церкви Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Руська, 5/7, Львів).

- ***Необхідно вжити заходів щодо усунення бар'єрів (високий поріг/балка) в брамі входу з вулиці Підвальна, 9 до внутрішнього подвір'я церкви.***
- ***Забезпечити доступність безпосередню в церкву з внутрішнього двору через каплицю можливо із застосуванням переносного пандуса. Для подолання цієї висоти 14 см. пропонується застосовувати переносний пандус із довжиною похилої площини не меншу 1,5 м.***
- ***Звернутися до Львівської міської ради з проханням вжити заходів щодо:***
 - Проведення ремонту заощення а також із благоустроєм на площі перед входом в будинок вул. Підвальна, 9.
 - Довершити пандус влаштувавши з обох його боків на підпірних стінках балюстради.
 - При балюстрадах передбачити поруччя на висоті 0,7 м і 0,9 м.
 - Усунути поріг/балку в брамі підворітні. Одночасно при цьому доточити полотна обох стулок брами на довжину, що дорівнює висоті усунутого порогу.
 - Перемостити плити від вхідної брами до входу у каплицю, ліквідувати поребрики/сходишки в дворі церкви.
- ***Вишукати можливість влаштування доступності для осіб в кріслах колісних та і загалом усім із категорії МГН в туалетних приміщеннях, що розташовані в подвір'ї будинку вул. Руська, 5.***
 - Як альтернатива передбачити встановлення у внутрішньому подвір'ї мобільного біотуалету з врахуванням користувачів в кріслах колісних.



Львівська міська рада
Управління охорони історичного середовища

79008, Львів, вул. Валова, 20, тел.: 38 (032) 2354538, факс: 38 (032) 2975566

17.05/15 № 04-495

На № 2-18412 від 13.10.2014р.
Вх.УОІС № 04/2810 від 16.10.2014р.

Голові правління
ЛОВУФ «Реабілітація інвалідів»
п. Я. Грибальському
вул. Дж. Вашингтона, 21-а
а/с 4451
м. Львів, 79032

Шановний Ярославе Володимировичу!

В додаток до листа управління від 30.10.2014 р. № 04-2449 на Ваше звернення, зареєстроване у відділі «Центр надання адміністративних послуг» адміністративно-господарського управління Львівської міської ради 13.10.2014 р. № 2-18412 щодо створення доступності до вхідної брами будинку вул. Підвальна, 9, що служить входом до Успенської церкви для маломобільних груп населення повідомляємо наступне.

Управління провело фотофіксацію, обміри вхідної брами будинку на вул. Підвальна, 9 і на основі зібраних матеріалів та пропозицій Ваших пропозицій розробило ескізний проект пандусу, який є додатком до даного листа. Під час останньої зустрічі на об'єкті від 19.02.2015 р. за Вашої участі було обговорено даний проект пандусу.

Управління пропонує влаштувати пандус з поручнями перед вхідною брамою будинку на вул. Підвальна, 9, шляхом плавного підняття рівня мощення від краю клумби до рівня замощення двору з усуненням дерев'яної сходинок порогу вхідної брами включаючи реконструкцію дверного полотна брами. А також пропонуємо встановити дерев'яні поручні по краю пандусу, а поверхню пандусу викласти плиткою з пісковику.

Галицька районна адміністрація листом від 10.12.2014 р. № 04/3502 повідомила управління про те що в 2015 році буде передбачено кошти для влаштування пандусу.

Додатки:

- ескізний проект пандусу на 1 арк.,
- копія лист від 10.12.2014 р. № 04/3502 на 1 арк.

З повагою
начальник управління

Л.Онищенко-Швец



Ескізні пропозиції ГО Реабілітація осіб з інвалідністю ” від 13.10.2014р. № 2-18412

**Вірменський Кафедральний Собор
Успіння Пресвятої Богородиці**

вулиця Вірменська, 7/13, м.Львів

Вхід на територію собору з вул. Вірменська. Ворота широкі



Проте, перед воротами одна сходинка висотою 10-12 см





SHOT ON REDMI 7
AI DUAL CAMERA

***Рекомендації експертів проєкту, щодо забезпечення безбар'єрності
Вірменського Кафедрального Собору Успіння Пресвятої Богородиці
(вул. Вірменська, 7/13, Львів).***

- Звернутися до влади міста з проханням перемостити частину покриття тротуару на вул. Краківська в рівень 0 з подвір'ям входу в храм.

**Ансамбль Бернардинського монастиря /
церква Св.Андрія**

Соборна площа, 1, Львів



***Перепад висоти перед брамою,
Окрім того, поріг 4 см (!)***

Рекомендації експертів проєкту, щодо забезпечення безбар'єрності ансамблю Бернардинського монастиря (пл. Соборна, 3-А, Львів).

- Територія поблизу церкви можна вважати безбар'єрною. Однак, подекуди зруйноване покриття пішохідних шляхів.
- Вхід до церкви можна вважати доступним. За винятком, що у вхідних дверях є поріг 4 см. Рекомендовано: підмостити зовні тротуарною плиткою в рівень, поклавши її нахилом.
- Впливати на владу міста щодо необхідності влаштування поблизу храму (наприклад, біля Галицького базару) вуличного туалету доступного для осіб в кріслах колісних.

**Палац Бандіnellі XVII 17 ст.
відділ Львівського історичного
музею «Палаццо Бандіnellі»);**

(пл. Ринок, 4 /



Палац Корнякта XVII ст. відділ Львівського історичного музею; пл. Ринок, 6



Рекомендації експертів проєкту, щодо забезпечення безбар'єрності Чорної Кам'яниці (пл. Ринок 4, Львів).

- Вжити заходів для впорядкування туалетного приміщення і пристосування його для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. Адже існуючі сходи різної висоти, без поручнів, високий поріг в дверях – є ризиком для травм.
- Вишукати можливість чи якогось приміщення для влаштування туалету для осіб в кріслах колісних. Або, принаймні, адміністрація та працівники музею мають мати для відвідувачів відповідь – де поблизу музею особа в кріслі колісному може скористатися з доступного туалету.
- Система безпеки і евакуації звичайна, без врахувань для сприйняття особами зору та слуху. Необхідно Вжити заходів для забезпечення осіб з порушенням зору та слуху повноцінною інформацією та заходами щодо евакуації.

Загальний висновок і рекомендації:

- В приміщеннях музею дещо передбачено для осіб з порушенням зору.
- Для осіб в кріслах колісних, щоб потрапити на 1-ші поверхи без сторонньої допомоги із застосуванням розумного пристосування у вигляді переносних пандусів є неможливо.
- Верхні поверхи для осіб в кріслах колісних є абсолютно недоступними.
- З переносними пандусами можна потрапити лише в Італійський дворик (внутрішнє подвір'я музею).
- Без доступного для МГН туалету.
- **Потрібно вишукати можливість влаштування похилого пристінного підйомника для можливості потрапити з вестибюлю до рівня подвір'я - в Італійський дворик.** При вході в будинок є одна сходинка. Подолати сходинку особі в кріслі колісному можна із застосуванням переносного пандуса.
- Рекомендовано: перемостити тротуар при вході в будинок в рівень входу (т.зв. «животом»). Система безпеки і евакуації звичайна, без врахувань для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху.
- Рекомендовано вжити заходів для забезпечення осіб з порушенням зору та слуху повноцінною інформацією та заходами щодо евакуації.

Меморіал Героїв Небесної Сотні
(вул. Кривоноса, м. Львів)



Для покращення доступності пропонується на усіх сходових маршах встановити поруччя з обох боків відповідно до ДБН В.2.2-40 на висоті 0,7 м і 0,9 м.

вул.Кривноса
(від вул.Насипної до вул.Замкова)



- Через стрімкий ухил доцільно на підпірній стінці прикріпити поручні на висоті 90 см, контрастне покриття поручня

**Виконання
протокольних доручень
Комітету доступності
станом на 13.06.2023**

Перешкоди на пішохідних шляхах, вул.Замкова
(перехід від музею Митрополита Андрея Шептицького
до Меморіалу Небесної Сотні



Було до звернення



Стало

Вірменський Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці



Було

(Сходи́нка перед воротами 10-12 см)



Стало

(замо́щено в рівень 0)

Ансамбль Бернардинського монастиря / церква Св.Андрія



Було
(Сходи́нка перед воротами)



Стало
(замощено в рівень 0)